

绍兴市柯桥区人民政府办公室

绍柯政办综〔2022〕13号

绍兴市柯桥区人民政府办公室 关于公布 2022 年度重大火灾隐患整改单位的 通知

各镇人民政府（街道办事处、开发区管委会）、区政府各部门（单位）：

经区政府同意，决定将绍兴华源纺织有限公司等 10 家单位列为 2022 年度重大火灾隐患整改单位，现予以公布。

各镇（街道）要认真贯彻落实区委、区政府关于安全生产和消防工作部署要求，加强组织领导、统筹协调和监督指导，落实整改责任，强化整改期间的安全监管措施，确保于 2022 年 9 月底前保质保量完成整改。区消安办要加强工作指导和跟踪问效，及时协调解决问题，整改完毕后及时组织验收。

- 附件：1. 柯桥区 2022 年度重大火灾隐患整改单位名单
2. 重大火灾隐患整改验收审批表

绍兴市柯桥区人民政府办公室

2022 年 6 月 30 日

附件 1

柯桥区 2022 年度重大火灾隐患整改单位名单

序号	隐患单位（区域）	地址	主要火灾隐患	整改期限	责任单位
1	绍兴华源纺织有限公司	湖塘街道型塘村	<ol style="list-style-type: none"> 2 处仓库未按要求设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统； 厂房之间搭建违章建筑占用防火间距； 厂房之间搭建违章建筑（连廊）扩大防火分区（防火分区面积超规范 50%）； 厂房及仓库未按要求设置应急照明灯和疏散指示标志； 厂房安全出口处设置卷帘门。 	2022 年 9 月底	湖塘街道
2	绍兴永隆纺织服饰有限公司	兰亭经济开发区	<ol style="list-style-type: none"> 服饰楼与针织绣品成品楼、针织绣品生产楼之间搭建违章建筑占用防火间距； 服饰楼与针织绣品成品楼、针织绣品生产楼之间搭建违章建筑（连廊）扩大防火分区（仓库防火分区面积超规范规定 50%）； 服饰楼消防车道设置不符合要求； 服饰楼一楼成品仓库未按要求设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统； 服饰楼一楼成品仓库未按要求设置应急照明灯和疏散指示标志。 	2022 年 9 月底	兰亭街道
3	绍兴宝运智能科技有限公司	安昌街道 越州大道 4518 号	<ol style="list-style-type: none"> 2 号楼二楼及 3 号楼一楼、二楼、三楼部分区域作仓库使用，面积大于 1000 平方米，未按要求设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统； 2 号楼、3 号楼、5 号楼均未按要求设置应急照明灯和疏散指示标志（未设率大于 50%）； 3 号楼一楼安全出口未按要求设置，不符合疏散要求； 部分车间电气线路敷设不符合要求； 企业未按要求设置专职消防队。 	2022 年 9 月底	安昌街道

序号	隐患单位（区域）	地址	主要火灾隐患	整改期限	责任单位
4	绍兴康阳纺织有限公司	安昌街道 越州大道 4850号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 自动喷水灭火系统使用消火栓管网，未按要求安装消防水池、水箱及消防水泵； 2. 火灾自动报警系统主机安装位置不符合规范要求； 3. 集体员工宿舍未按群租房要求设置独立式烟感等消防设施； 4. 部分电器线路未套管； 5. 管理制度落实不到位，消防台账不完善，消控主机管理人员无消控证； 6. 未按要求设立微型消防站。 	2022年9月底	安昌街道
5	绍兴宝晨汽车销售服务有限公司	金柯桥大道 2899号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 消控主机部分回路故障，火灾自动报警系统不能正常运行； 2. 消防控制室值班人员未按要求持证上岗； 3. 消防水泵不能正常联动控制； 4. 机修车间与展厅防火分区被改变，导致实际防火分区建筑面积大于国家工程建设消防技术标准规定值的50%。 	2022年9月底	安昌街道
6	绍兴柯桥众成化纤有限公司	华舍街道 大西庄村	<ol style="list-style-type: none"> 1. 违章搭建钢棚占用防火间距； 2. 违章搭建钢棚占用消防车道； 3. 厂房一楼仓库、圆机车间未按要求设置应急照明灯和疏散指示标志； 4. 圆机厂房只有1个安全出口； 5. 厂房内各个楼层防火门顺位器和闭门器缺失； 6. 一楼机房电线私拉乱接，二楼电线私拉乱接； 7. 员工宿舍1处安全出口上锁； 8. 四楼、五楼圆机车间内8处室内消火栓均被遮挡； 9. 使用泡沫夹芯板作防火分隔。 	2022年9月底	华舍街道

序号	隐患单位（区域）	地址	主要火灾隐患	整改期限	责任单位
7	绍兴柯桥星港湾足道有限公司	钱陶公路以北湖中路以西9幢（华泽装饰材料市场C区3楼）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 包厢防火门均缺少防烟条，组件不全； 2. 疏散指示标志大量损坏，损坏率超过50%以上； 3. 吧台附近储藏室吊顶采用可燃铝塑板吊顶； 4. 内走道上部分吊顶采用可燃泡沫夹心板装修。 	2022年9月底	齐贤街道
8	浙江万亨盛印染有限公司	安昌街道盛陵村	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未按要求设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统； 2. 部分区域未按要求设置室内消火栓； 3. 部分区域未按要求设置疏散指示标志； 4. 电气线路私拉乱接、敷设杂乱且未套管保护； 5. 仓库与宿舍楼之间防火间距不符合要求。 	2022年9月底	安昌街道
9	绍兴县达伽马纺织有限公司	滨海工业区新围路	<ol style="list-style-type: none"> 1. 宿舍楼与1号楼之间窗户开设间距过近； 2. 2号楼一楼2处安全出口被封堵； 3. 1号楼及2号楼内应急照明灯和疏散指示标志损坏率超过50%； 4. 火灾自动报警系统主机瘫痪； 5. 2号楼部分区域未按要求设置自动喷水灭火系统； 6. 消防控制室无人值班； 7. 电气线路敷设杂乱且未套管保护。 	2022年9月底	马鞍街道
10	光明工业园（园区物业：绍兴柯桥浩创逸纺织品有限公司）	柯岩街道余渚村	<ol style="list-style-type: none"> 1. 厂房1处疏散通道上、安全出口处堆放货物占用、堵塞疏散通道、安全出口50%以上； 2. 消防车道被占用导致车道宽度不足； 3. 厂房仓库内未设置疏散指示标志； 4. 消防控制室值班人员未按要求持证上岗； 5. 泵房未按要求设置消火栓泵； 6. 未按要求设置专职消防队。 	2022年9月底	柯岩街道

附件 2

重大火灾隐患整改验收审批表

企业(单位)名称			
地址			
法定代表人		联系电话	
整改期限		申请验收时间	
隐患概况			
整改措施	(注：包括整治措施、整治期间采取的防范措施和应急措施等)		
整改情况	(注：包括完成整改时间、整改投入资金、整改结果等)		

<p>企业（单位） 自验收意见</p>	<p>主要负责人（签名）： _____ （盖章） 年 月 日</p>
<p>镇（街道） 验收意见</p>	<p>主要负责人（签名）： _____ （盖章） 年 月 日</p>
<p>区消安办 验收意见</p>	<p>主要负责人（签名）： _____ （盖章） 年 月 日</p>

备注：1. 本表一式3份，区消安办1份，镇（街道）1份，挂牌督办隐患单位1份；
2. 报送本表时，需附送相关证明材料，如安全评价报告、现场照片等。

抄送：区委各部门，区人大办、区政协办，区人武部，区法院，区检察院。

绍兴市柯桥区人民政府办公室 校对：祝一彬 2022年7月1日印发